

WAREHOUSE STOCK CARD

ROP	ROQ

9900105705 - ~~EGSA~~ ESYA

ITEM NUMBER :
 DESCRIPTION : **GUIDE : ROPE GUIDE FOR DEMAG OVERHEAD CRANE 10/20-L DH100**
 LOCATION : **CG100808 SPTA 100 R. II. BA**

DATE	Transaction Type *)	QUANTITY			Rec'd/Iss'd By	DOC NO
		Rec'd	Iss'd	Bal		
31 Dec 14	PO	2	-	2	Ridwan	74246
10/5/15	-	-	-	2	Ridwan	PI
28/8/15	IK			2	TRM	INV.
20/5/16				2	NS/HS	PI.
7/10/17	INV			2	UM	INV

*) Transaction Type : S0/S1/S2/WO/PO/IA/IK/II/CC/IT)

Ident-Nr:
 82480233 14
 125 2002 07
DEMAG

82480233

Seilführung links 10/20
 Rope Guide left 10/20
 Guide-câble c.gauche 10/20
 Guía de cable izda 10/20
 Guidafune sinistra 10/20
 Guia do cabo esquerda 10/20

bestehend aus / consisting of / existant / konsisti el / combinazione /

Pos	Anzahl	Benennung
10	1,00	Gewindingsegment 1 10/20L Threaded ring segment 1 10/20L Élément bague filetée 1 10/20L Segmento anillo roscado 1 10/20L Segmento di anello filettato 1 10/20L Segmento de anel roscado 1 10/20L

DE
 Bei jedem Einbau von Ersatzteilen sind die Hinweise der gültigen Betriebsanleitung vollständig zu beachten. Insbesondere darf der Einbau des Ersatzteiles nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. Unser Fachkundiger Service bietet Ihnen hierfür gern seine Unterstützung an.

EN
 Every time spare parts are fitted, the valid operating instructions must be followed in full; in part may only be installed by trained personnel. Our qualified service staff would be pleased to

FR
 Pour chaque montage de pièces de rechange, tenir compte de toutes les informations données de correspondante veiller notamment à ce que le montage des pièces de rechange ne soit effectué par un personnel qualifié. Vous pouvez compter sur l'assistance de notre service après-vente compétent.